

**受影响的设备：**

- DS7430 单总线驱动器
- DS7436 双总线驱动器
- DS7400Xi 报警主机

**1.0 问题描述**

在 DS7400Xi 报警主机带电时断开或连接 DS7430 或 DS7436 总线驱动器，会导致报警主机损坏。

**2.0 出现症状**

若报警主机损坏，MUX 将可能随机发生如装置失联或重置等状况。此种状况可能出现在单一或多个装置上。若损坏状况严重，报警主机将停止运作。

**3.0 预防措施**

在 DS7400Xi 报警主机上断开或连接 DS7430 或 DS7436 总线驱动器时，必须先断开系统所有电源（交流电源和备用电池）。

**4.0 解决办法**

若报警主机损坏，则必须更换新品。

