

CX-1

Kapazitiver Feldänderungsmelder



de Anschaltehandbuch

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	3
1.1	Vorwort	3
1.2	Hinweise	4
2	MAP 5000 EMIL	5
3	MAP 5000 IF100	6
4	MAP 5000 IF160	7
5	MAP 5000 NNK	8
6	NZ 300 EMIL	9
7	NZ 300 IF100	10
8	NZ 300 IF160	11
9	NZ 300 NNK	12
10	UEZ 2000 EMIL	13
11	UEZ 2000 IF100	14
12	UEZ 2000 IF160	15
13	UEZ 2000 NNK	16

1 Allgemein

1.1 Vorwort

Die Angaben in dieser Installationsanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren mit dieser Anleitung ihre Gültigkeit.

Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Installationsanleitung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen.

Bosch Sicherheitssysteme übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

Insbesondere kann Bosch Sicherheitssysteme nicht für Folgeschäden aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben haftbar gemacht werden.

Die in diesem Handbuch gemachten Installationsempfehlungen gehen von günstigsten Rahmenbedingungen aus.

Bosch Sicherheitssysteme übernimmt keine Gewähr für die einwandfreie Funktion des Produkts in systemfremden Umgebungen.

Da sich Fehler trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar.

Bosch Sicherheitssysteme übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen frei von fremden Schutzrechten sind.

Bosch Sicherheitssysteme erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene oder fremde Patente oder andere Schutzrechte.

Ohne Genehmigung von Bosch Sicherheitssysteme ist es nicht gestattet, dieses Handbuch oder Teile daraus, außer für den eigenen Gebrauch, nachzudrucken, zu vervielfältigen oder Dritten zu überlassen.

Alle Rechte vorbehalten.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH BT-IE/PRM

Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn http://www.boschbuildingsecurity.com

© Copyright 2018 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

1.2 Hinweise

Vorbereitung des Stahlschranks und Aufstellungsort

Der Stahlschrank muss isoliert aufgestellt und die unmittelbar benachbarten Wand-, Boden und gegebenenfalls Deckenflächen mit einer Abschirmung versehen werden. (Das CX-1 ist sehr störungstolerant, eine ungestörte Funktion ist bei stahlarmierten Betondecken zumeist auch ohne zusätzliche Bodenabschirmung gegeben.)



Hinweis

Zur Vermeidung von Falschmeldungen wird generell empfohlen, die Vorgaben gemäß BSI Technische Leitlinie BSI-TL 03401 einzuhalten.

Die Bodenisolatoren sollten wenigstens 40 mm dick und der Isolationswiderstand 1 MOhm oder besser sein. Der Abstand zur Wandabschirmung sollte wenigstens 100 mm betragen. Eventuelle Wandisolatoren müssen mit dem Stahlschrank und der Wand fest und dabei isoliert verschraubt sein. Die Wandabschirmung sollte mindestens 20 cm, die Bodenabschirmung mindestens 50cm über den Stahlschrank hinaus ragen. Die Abschirmflächen sind mit einer Leitung von mindestens 1,5 mm² untereinander und summarisch mit dem Erd-Stehbolzen des CX-1 zu verbinden. Benachbarte Stahlschränke können unter Umständen gemeinsam von einem CX-1 betrieben werden. Werden sie jeweils mit einer eigenen CX-1 Überwachung ausgerüstet, müssen sie gegeneinander geschirmt sein.

Anschluss des Stahlschrankes

Auf den Stahlschrank ist eine Tresor-Anschlussdose so aufzuschrauben, dass sie einen guten elektrischen Kontakt zum Stahlschrank besitzt. Als Kabel zwischen CX-1 und Stahlschrank ist RG71 zu verwenden. In der Anschlussdose ist der Schirm des Koaxkabels zu isolieren und die Seele mit dem Anschlussdosengehäuse zu verbinden.

Weitere Informationen finden Sie in Hersteller-Dokumentation:

"Installationsanweisung zur Überwachung von Stahlschränken und Tresoren mit dem kapazitiven Feldänderungsmelder CX-1."

Inbetriebnahme des kapazitiven Feldänderungsmelder Cx-1

Bitte befolgen Sie bei der Inbetriebnahme die Anweisungen aus der Hersteller-Dokumentation: "Handbuch zur Inbetriebnahme des CX-1 Kapazitiver Sensor."

Mit dem CX-1 Kapazitiver Sensor können alle Aufgaben der kapazitiven Sicherung für unterschiedliche Applikationen überwiegend im Innenbereich wahrgenommen werden. Seine Einsatzgebiete sind:


- historische Fenster und Türen,
- ► Fenstervergitterungen,
- Oberlichter,
- ▶ Durchbruchsicherungen von Wänden, Decken und Fußböden,
- ► Tresore, Stahlschränke und Schließfachanlagen,
- ► Arzneimittelschränke, Medizindepots,
- Vitrinen, Auslagen und Münzsammlungen,
- ► Kunstgegenstände, Skulpturen und Gemälde,
- unsichtbare Fallenmelder im Fußboden.

2 MAP 5000 EMIL


<u>P</u>6 **∂** aLSN1bLSN1aLSN2-÷ bLSN2-8 Verbindung verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren 00 00 RS1069.00 Deckel-Kontakt Melde-Kontakt **Potentialausgleich** 1,5mm² zum V20 V22 <u>•</u> S1 Nicht beschalten tag/nacht **0V (12V)** G110086 +12V // x1 0000

RPS Parametrierung EMIL Gerät: EMC-V Ausgang 1 auf Ruhelage Ein ändern


3 MAP 5000 IF100





4 MAP 5000 IF160




Ausgang 1 auf Ruhelage Ein ändern








8 NZ 300 IF160



9 **NZ 300 NNK** 000 0 000 0 28 27 53 ೫ 31 32 35 98 33 8 37 38 GND I Einbruch **R R** GND PL2 GND GND GND Sabotage **NNK100** NLT2 GND ST2 ST2 ST1 ST3 k.SA bei Revision ₹ 5 4 δ 0 4 τ Ruhe ein Standard Standard Standard Standard Standard Dauer Verbindung verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren Scharf 00 00 ◆ 0 RS1069.00 Melde-Kontakt Sabotage Einbruch Potentialausgleich Frei V20 1,5mm² zum V22 Cx-1 Sabotage Cx-1 Alarm NNK100-4/NNK111 DK NNK Nicht beschalten .<u>e</u> [<u>e</u> NZPara IF 100 Parametrierung tag/nacht 0V (12V) VdS G110086 // x1 0UT1-ST1 Verschluß 000 0 님 PL 2 님 P. 4 51_3 4 46 8 49 ය 47 ā

10 UEZ 2000 EMIL

WinPara: EMIL Anschaltung DU192/IR200 inkl. Referenz MG parametrieren PL1: Einzel-EOL Einbruch PL2: Einzel-EOL Sabotage



UEZ 2000 IF100| de | 14 11 **UEZ 2000 IF100** Erde Erde -bLSN2 -aLSN2 -0V -+12V +12V 0V aLSN1 bLSN1 0 0 Schirm STA5 STA7 Schirm STA4 A + 12V + 12V + 12V B 2 + 12V + 12V ML15 9 0V + 0V 0V + 0V STA1 8 + STA2 8 + + STA7 🗆 🗆 STA6 STA5 | STA4 12V 🗆 🗆 12V STA3 | STA2 STA1 | STA0 □ □ ML7 □ □ ML5 ML8 ML6 0V 0V ■ ■ J1 ML4 |□ □ ML3 ML12 00 MC12 00 MC13 0 ML7 0V 0V 0V 0V 0V 0V ML2 □ □ ML1 ML3 0V 0V ML2 0V ML5 0V ML6 Schirm ML12 | ML110 0 Verbindung verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren 12k 15K 00 00 0 RS1069.00 Deckel-Kontakt Kontakt ဗ Melde-Potentialausgleich 12V von Begleitspannung oder STAx in 1,5mm² zum **V20**

V19 V22

Nicht beschalten tag/nacht **0V (12V)**

// X1

0

0 **①**

VdS

\$2

G110086

X

S

+12V


0000


17K

Bereich unscharf Nr.x Sabotage WinPara: IF100 Einbruch PL2:

Daueransteuerung

12 UEZ 2000 IF160





Bosch Sicherheitssysteme GmbH

- BT-IE/PRM -Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.boschsecurity.com © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2018